

Temperature • Humidity • Light • Current • Voltage




DATALOGGERS & KILOG LITE Manual



목차

- 1. 소프트웨어 설치
- 2. 프로그램 사용
- 3. 설치 및 측정
- 4. 측정 완료 후 데이터 확인
- 5. 메뉴
- 6. 이미지 및 엑셀 파일 변환

1. 소프트 웨어 설치




소프트웨어 설치시 반드시 컴퓨터와 제품이 연 결되어있으면 안됩니다!

setupKILOG 아이콘을 더블 클릭 하 여 실행 합니다



1. 소프트 웨어 설치




Pressure / Temperature / Humidity / Air velocity and airflow / Air quality / Solar / Light


1. 소프트 웨어 설치




1. 소프트 웨어 설치(USB 드라이버 설치)










1. 소프트 웨어 설치(USB 드라이버 설치)










Pressure / Temperature / Humidity / Air velocity and airflow / Air quality / Solar / Light

2.1 데이터로거와 USB 케이블 연결



마이크로 5핀 범용 USB 케이블을 이용 하여 데이터로거 본체와 PC를 연결

2.2 PC와 데이터로거 접속








- * USB 연결이 정상적으로 되지 않았을 경우 뜨는 메시지 입니다.
- * USB 연결부를 확인하시기 바랍니다.

2.3 데이터로거 설정




- * 데이터로거의 전반적인 상태를 확인 할 수 있습니다.
- * 장비를 설정하기 위해 새로운 설정을 클릭 합니다.


2.4 장치 설정




2.5 채널 설정




2.6 기록 설정



2.6 기록 설정



3. 설치 및 측정






데이터로거를 PC와 분리한 다음,측정하고자 하는 곳에 위치시킵니다. (데이터로거가 안정적으로 측정 및 저장할 수 있도록 안전한 위치에 고정시키는 것이 좋습니다.)




버튼 시작 기능을 설정하셨다면, OK버튼을 5초간 눌러줍니다.

4. 측정 완료 후 데이터 확인



Pressure / Temperature / Humidity / Air velocity and airflow / Air quality / Solar / Light

4. 측정 완료 후 데이터 확인




저장된 데이터를 다운로드 중 을 클릭해 저장하면 곧바로 표와 차트로 볼수있습니다.

5. 메뉴



5. 데이터셋 메뉴, 표, 차트 저장





서울시 강서구 등촌3동 661-1 키모코리아 빌딩 4F

Tel: 02 338 0023 - Fax: 02 338 0083

Email: kimo@kimocorea.com

